Car-Pass

FAST CAR
Rue de la Déportation(PAU) 68,
7100 La Louvière

N° d'entreprise: **0474349893**

Historique du véhicule avec n° châssis MPATFS87JJT004532

Marque/Modèle: **ISUZU N/A**

Source d'énergie: **Diesel**

Norme EURO: **6b**

Émissions de CO_2 (g/km): **183 (NEDC)**

Contrôle après accident nécessaire: **Non**
Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.

Situation à la date du: **19/11/2026**

Première mise en circulation: **29/08/2019**

Première immat. en Belgique: **29/08/2019**

Rappels à effectuer: **Oui (1) Voir annexe(s)**

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:

Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
121 035	**19/11/2026**				
118 376	10/09/2026				
111 060	26/01/2026				
101 948	04/02/2025				
99 344	03/11/2024				
95 216	06/08/2024				
90 668	30/05/2024				
81 016	07/12/2023				
76 087	12/09/2023				
55 855	14/12/2022				
35 240	29/12/2021				
28 678	05/10/2021				
14 493	28/12/2020				
9 974	03/09/2020				
22	16/12/2019				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur https://www.car-pass.be/fr/disclaimer

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **MPATFS87JJT004532**

Rappels à effectuer

Situation à la date du **19/11/2026**

W9080 CAMPAGNE W9080.

Le constructeur n’a pas fourni cette information en français. Pour cette raison une autre langue est utilisée.

Nous vous conseillons de contacter au plus vite un réparateur agréé de la marque.